

Цены на ремонт	Стоимость
<i>Ходовая передняя часть</i>	
Сайлентблок прямого рычага – замена	1090р. 1 шт
Прямой рычаг в сборе – замена	530р. 1 шт.
Сайлентблок кривого рычага – замена	1190р. 1 шт.
Шаровая опора кривого рычага – замена	1230р. 1 шт.
Рулевые тяги + наконечники – замена	1800 р. (+сход/развал 3500р.)
Рулевые наконечники (отдельно) замена	1800р. (+сход/развал 3500р.)
Пневмостойка – замена	2500 (1 шт.)
Пневмостойка переборка – без с/у	2000р.
Стойка стабилизатора – замена	450 (1 шт.)
Втулки стабилизатора - замена	1900р. (2 шт)
Рейка рулевая с/у	5400р.
Обслуживание пневмобалонов	140р. (1 шт.)
Ступичный подшипник – замена	3500 (1 шт)

Цены на ремонт	Стоимость
<i>Задняя ходовая часть</i>	
Задние стойки стабилизатора – замена	450р. (1шт)
Задние втулки стабилизатора – замена	2400р. (2шт)
Пневмостойка - замена	1340 (1 шт)
Задний верхний ШРВ – замена	1950 (1 шт) (+сход/развал 3500р.)
Задний нижний ШРВ - замена	1950 (1 шт)
Обслуживание пневмобалонов	140р. (1 шт.)
Подшипник ступичный замена	от 3500 (1 шт)
Развальная тяга – замена	от 550р. (1 шт)
Амортизатор – замена	1440р. (1 шт)

Цены на ремонт	Стоимость
Тормозная система	
Колодки тормозные передние – замена	2100 (Комплект)
Колодки тормозные передние RR Brembo – замена	от 2300 (Комплект)
Колодки тормозные задние – замена	2100 (комплект)
Колодки стояночного тормоза – замена	4100 (комплект)
Обслуживание направляющих суппортов	230 (1 шт)
Диск тормозной передний – замена	2600р. (1 шт)
Диск тормозной задний – замена	2400р. (1 шт)
Тормозная жидкость с прокачкой – замена	1350р.
Датчик износа тормозных колодок	220руб.(при замене кол. Оруб)

Цены на ремонт	Стоимость
Техническое обслуживание	
Масло ДВС – замена	900р.
Ф. масляный – замена	0р.
Ф. топливный – замена	540р. (Для дизельных ДВС)
Ф. воздушный – замена	180р.
Ф. салонный – замена	340р.
Сброс интервала межсервисного пробега	0р.
Компьютерная диагностика	1000р.
Диагностика – ходовой	600р.
Диагностика тормозных дисков/колодок	180р.
Диагностика наружного освещения	0р.
Диагностика уровня тех.жидкостей	180р. (Подкапот. пространства)
Замена масла переднего редуктора	480руб
Замена масла заднего редуктора	480руб
Замена масла РК	480р.
Замена масла АКПП	4200руб.
Замена жидкости ГУРа	1380руб.
Замена антифриза	1050 руб.
Диагностика тормозной жидкости на наличие воды	49руб.
Обслуживание системы кондиционирования воздуха	2900 руб.
Чистка инжектора + топливных форсунок 3.0	7500руб, свыше 9500 руб.

